

## 目 錄

<b>第一章 前 言</b> .....	1
1-1 計畫內容說明 .....	1
1-2 研究方法與目的 .....	3
1-3 古蹟定著範圍 .....	13
<b>第二章 右昌楊家的文史調查</b> .....	17
2-1 右冲庄地理環境 .....	17
2-2 楊家產業發展史 .....	23
2-3 楊家人物與事蹟 .....	40
2-4 楊家與地方信仰 .....	56
2-5 宗祠團體祭典 .....	59
2-6 古厝土地持分 .....	61
2-7 相關文物彙整 .....	74
<b>第三章 建築歷史及形制特色</b> .....	87
3-1 三落大厝興建年代 .....	87
3-2 整體古厝布局演變 .....	98
3-3 空間使用及修繕紀錄 .....	103
3-4 建築形制與特色 .....	108
3-5 文化資產價值研議 .....	126
<b>第四章 損壞調查與修復建議</b> .....	131
4-1 古蹟本體損壞調查 .....	131
4-2 修復及結構補強建議 .....	203
4-3 修復經費概估 .....	210

<b>第五章 古厝活化再利用建議</b> .....	213
5-1 周邊環境調查.....	214
5-2 未來活化再利用與經營方向建議.....	223
5-3 管理維護及因應計畫.....	230
<b>第六章 結論與後續建議</b> .....	239
6-1 古蹟本體之指認.....	239
6-2 建議擴大古蹟範圍.....	240
6-3 古蹟名稱的建議.....	244
<b>附 錄</b> .....	245
附錄一、參考文獻.....	245
附錄二、審查意見回復.....	247
附錄三、高雄右昌楊家歷代世系表.....	275
附錄四、土地謄本整理（日治時期）.....	277
附錄五、測繪圖集.....	287
附錄六、團隊架構.....	357

## 表目錄

表 1-1	「楊家古厝」建築測繪圖說與內容作法說明 .....	11
表 1-2	「楊家古厝」市定古蹟公告資料.....	13
表 2-1	明治 37 年（1904）鬮書記載的產權分配表 .....	25
表 2-2	明治 37 年（1904）出借餘額整理表.....	26
表 2-3	楊腰及楊媽達家族產權變化彙整表.....	32
表 2-4	明治 37 年（1900）面前塏土地持分明細 .....	56
表 2-5	右沖 393、394、395 地號分配比例.....	62
表 2-6	日治時期到現況的土地持分變化（古蹟範圍） .....	68
表 2-7	日治時期到現況的土地持分變化（非古蹟範圍）（4-1） .....	70
表 2-8	日治時期到現況的土地持分變化（非古蹟範圍）（4-2） .....	71
表 2-9	日治時期到現況的土地持分變化（非古蹟範圍）（4-3） .....	72
表 2-10	日治時期到現況的土地持分變化（非古蹟範圍）（4-4） .....	73
表 2-11	第二落「四知堂」文物調查總表.....	75
表 2-12	第三落（兄弟同科）內埕及明間文物調查表 .....	76
表 2-13	第三落（兄弟同科）內埕及明間文物調查表 .....	77
表 2-14	第三落（兄弟同科）明間文物調查表.....	78
表 2-15	第三落（兄弟同科）左內護龍及左次間、左稍間文物調查表 .....	79
表 2-16	第三落（兄弟同科）左次間、左稍間文物調查表 .....	80
表 2-17	第三落（兄弟同科）左次間文物調查表 .....	81
表 2-18	第三落（兄弟同科）右內護龍文物調查表 .....	82
表 2-19	第三落（兄弟同科）左外護龍文物調查表（4-1） .....	82
表 2-20	第三落（兄弟同科）左外護龍文物調查表（4-2） .....	83
表 2-21	第三落（兄弟同科）左外護龍文物調查表（4-3） .....	83
表 2-22	第三落（兄弟同科）左外護龍二樓文物調查表（4-4） .....	84
表 2-23	第三落（兄弟同科）右外護龍文物調查表 .....	84
表 2-24	第三落（兄弟同科）後院文物調查總表（2-1） .....	85
表 2-25	第三落（兄弟同科）後院文物調查總表（2-2） .....	86
表 3-1	大正 2 年（1913）第三落（兄弟同科）地號與建號的對應 .....	92

表 3-2	右沖 395-2 及 395-3 地號買賣變動情形.....	94
表 3-3	楊家古厝建築群的地籍謄本登錄情形（大正年間） .....	98
表 3-4	第一落及第二落空間修繕紀錄.....	106
表 3-5	第三落（兄弟同科）空間修繕紀錄.....	107
表 3-6	楊家古厝正立面撻角圖案彙整表.....	119
表 4-1	屋架損壞調查彙總表（古蹟範圍）（6-1） .....	147
表 4-2	屋架損壞調查彙總表（古蹟範圍）（6-2） .....	148
表 4-3	屋架損壞調查彙總表（古蹟範圍）（6-3） .....	149
表 4-4	屋架損壞調查彙總表（古蹟範圍）（6-4） .....	150
表 4-5	屋架損壞調查彙總表（非古蹟範圍）（6-5） .....	150
表 4-6	屋架損壞調查彙總表（非古蹟範圍）（6-6） .....	151
表 4-7	屋架損壞調查彙總表（非古蹟範圍）（6-7） .....	152
表 4-8	天花板損壞調查表（古蹟範圍）（2-1） .....	156
表 4-9	天花板損壞調查表（非古蹟範圍）（2-2） .....	157
表 4-10	內牆損壞調查表（古蹟範圍）（9-1） .....	172
表 4-11	內牆損壞調查表（古蹟範圍）（9-2） .....	173
表 4-12	內牆損壞調查表（古蹟範圍）（9-3） .....	174
表 4-13	內牆損壞調查表（古蹟範圍）（9-4） .....	175
表 4-14	內牆損壞調查表（非古蹟範圍）（9-5） .....	176
表 4-15	內牆損壞調查表（非古蹟範圍）（9-6） .....	177
表 4-16	內牆損壞調查表（非古蹟範圍）（9-7） .....	178
表 4-17	內牆損壞調查表（非古蹟範圍）（9-8） .....	179
表 4-18	內牆損壞調查表（非古蹟範圍）（9-9） .....	180
表 4-19	門扇現況損壞調查表（古蹟範圍）（5-1） .....	185
表 4-20	門扇現況損壞調查表（古蹟範圍）（5-2） .....	186
表 4-21	門扇現況損壞調查表（古蹟範圍）（5-3） .....	187
表 4-22	門扇現況損壞調查表（非古蹟範圍）（5-4） .....	187
表 4-23	門扇現況損壞調查表（非古蹟範圍）（5-5） .....	188
表 4-24	窗戶現況損壞調查表（古蹟範圍）（6-1） .....	189
表 4-25	窗戶現況損壞調查表（古蹟範圍）（6-2） .....	190

表 4-26	窗戶現況損壞調查表（古蹟範圍）（6-3）	191
表 4-27	窗戶現況損壞調查表（非古蹟範圍）（6-4）	191
表 4-28	窗戶現況損壞調查表（非古蹟範圍）（6-5）	192
表 4-29	窗戶現況損壞調查表（非古蹟範圍）（6-6）	193
表 4-30	地坪現況損壞調查表（古蹟範圍）（3-1）	198
表 4-31	地坪現況損壞調查表（古蹟範圍）（3-2）	199
表 4-32	地坪現況損壞調查表（非古蹟範圍）（3-3）	200
表 4-33	修復方法建議表	205
表 4-34	整體修復計畫經費概算	211
表 4-35	修復工程詳細內容經費概算表	212
表 5-1	未來經營方向建議表	226
表 5-2	修復與再利用面向分析	227
表 5-3	楊家古厝的經營管理模式和展示營運狀況推估	227
表 5-4	建築物使用類組表	232
表 5-5	建築物使用用途別	232
表 5-6	共通性技術規則	233
表 5-7	楊家古厝整體管理維護架構	234
表 5-8	楊家古厝管理維護表	235
表 6-1	楊家古厝群現況全部地號面積、持分人數及對應位置	241

## 圖目錄

圖 1-1	楊家古厝第三落（兄弟同科）古蹟土地定著範圍（斜線部分）	15
圖 1-2	楊家古厝第三落（兄弟同科）古蹟範圍	16
圖 2-1	明永曆 7 年（1653）荷蘭人所繪的圖面有標註「萬丹港(wantam)」	18
圖 2-2	明永曆 24 年（1670 年）荷蘭畫家約翰·芬伯翁(Johannes Vingboons) 手繪福爾摩沙與漁翁群島地圖（局部）標示萬丹港口小戎克船停泊處	18
圖 2-3	萬丹港內的養魚池	19
圖 2-4	右沖庄與後勁溪的關係	22
圖 2-5	右沖庄外圍種植稻米區域	22
圖 2-6	萬丹港口聚落	23
圖 2-7	大房第二代楊茂到第八代世系表	24
圖 2-8	大潭公塭的大約位置	27
圖 2-9	楠梓加工出口區、後勁及右昌一帶鄰近地區淹水潛勢地區	28
圖 2-10	面前塭及金路的排水溝位置	29
圖 2-11	右昌地區的「芋(薯)基魚塘」示意圖	30
圖 2-12	楊腰及楊媽達家族的田園及魚塭位置庄別示意圖	36
圖 2-13	楊亦安被徵收旱地的位置大約在軍校路附近	39
圖 2-14	楊家古厝古蹟範圍之家族世系表（第五代～第八代）	41
圖 2-15	楊亦安在右沖庄的各項建設	48
圖 2-16	右沖 393、394、395 地號分配示意圖	63
圖 2-17	日治時期與現況新舊地號對照圖（綠色塊為古蹟範圍）	64
圖 2-18	古蹟定著範圍內的土地所有權人	66
圖 2-19	古蹟定著範圍（黃色線框）	66
圖 2-20	古蹟範圍土地的繼承人世系表	67
圖 2-21	第二落（四知堂）文物位置圖	74
圖 2-22	文物所在位置圖	76
圖 3-1	三落大厝的興建順序	90
圖 3-2	明治 37 年（1904）楊雲峯、楊雲漢及楊雲階平分正身及內護龍土地	91
圖 3-3	大正 6 年（1917）[楊水連+楊水崇]和[楊水成]分配土地情形	94

圖 3-4	第三落(兄弟同科)分期興建年代及左外護龍增建年代推估.....	97
圖 3-5	民國 53 年楊亦安出殯照片與民國 59 年楊家古厝建築群平面圖的相對位置 ..	99
圖 3-6	楊家古厝建築群布局演變.....	101
圖 3-7	民國 60 年左外護龍空間配置 (同現況).....	103
圖 3-8	民國 40 年代第三落 (兄弟同科) 右護龍空間配置復原圖 .....	104
圖 3-9	現況第三落 (兄弟同科) 右護龍空間配置圖 .....	104
圖 3-10	民國 40 年代後院空間配置復原圖.....	105
圖 3-11	現況後院空間配置示意圖.....	105
圖 3-12	第二落 (四知堂) 和第三落 (兄弟同科) 為「正身帶雙護龍」建築格局 .....	109
圖 3-13	門楣、連楹組立圖.....	113
圖 4-1	第三落 (兄弟同科) 古蹟範圍.....	131
圖 4-2	正身與內護龍屋頂損壞現況圖 (古蹟範圍) .....	134
圖 4-3	左外護龍屋頂損壞現況圖 (非古蹟範圍) .....	137
圖 4-4	正身與內護龍屋架損壞現況圖 (古蹟範圍) .....	138
圖 4-5	正身木構架系統損壞程度標示圖 (古蹟範圍) .....	139
圖 4-6	左內護龍木構架系統損壞程度標示圖 (古蹟範圍) .....	141
圖 4-7	右內護龍木構架系統損壞程度標示圖 (古蹟範圍) .....	143
圖 4-8	左外護龍一樓木構架系統損壞程度標示圖 (非古蹟範圍) .....	144
圖 4-9	左外護龍二樓木構架系統損壞程度標示圖 (非古蹟範圍) .....	146
圖 4-10	正身的天花板損壞現況圖 (古蹟範圍) .....	153
圖 4-11	正身的樓拱位置及損壞現況圖 (古蹟範圍) .....	154
圖 4-12	第三落 (兄弟同科) 空間編號圖.....	156
圖 4-13	牆體嚴重破損的位置.....	158
圖 4-14	正身正立面損壞現況圖 (古蹟範圍) .....	160
圖 4-15	正身背立面損壞現況圖 (古蹟範圍) .....	161
圖 4-16	正身左立面與左內護龍背立面損壞現況圖 (古蹟範圍) .....	162
圖 4-17	正身右立面與右內護龍背立面損壞現況圖 (古蹟範圍) .....	162
圖 4-18	左外護龍正立面損壞現況圖 (非古蹟範圍) .....	166
圖 4-19	左外護龍背立面損壞現況圖 (非古蹟範圍) .....	166
圖 4-20	左外護龍右立面損壞現況 (非古蹟範圍) .....	167

圖 4-21	第三落（兄弟同科）空間編號圖.....	172
圖 4-22	門作位置圖.....	185
圖 4-23	窗戶位置圖.....	189
圖 4-24	正身及內護龍地坪損壞現況（古蹟範圍）.....	196
圖 4-25	第三落（兄弟同科）空間編號圖.....	198
圖 4-26	排水系統位置圖.....	202
圖 4-27	牆角轉角補強處示意圖.....	207
圖 4-28	原桁檁構件與新木料疊合長度大於木構件直徑兩倍以上.....	208
圖 4-29	木石構件接合處補強措施示意圖.....	208
圖 4-30	斗仔砌工法.....	209
圖 4-31	面磚鋪法為一堵一甃.....	209
圖 4-32	木構件榫卯接合處補強措施示意圖.....	209
圖 5-1	永曆 18 年(1664 年)臺灣軍備圖.....	215
圖 5-2	半屏山里的右沖聚落.....	216
圖 5-3	右昌古厝的分布圖.....	219
圖 5-4	左營古厝建築群與右昌楊家古厝位置圖.....	222
圖 5-5	楊家古厝建築群開放參觀範圍建議.....	224
圖 5-6	楊家古厝未來再利用與經營建議之示意圖.....	225
圖 6-1	楊家古厝建築群地號對應現況位置.....	241
圖 6-2	右昌段四小段 1019 及 1020 地號屬第三種住宅區.....	243
圖 6-3	高雄市都市計畫使用分區建蔽率及容積率一覽表（103 年版）.....	243

## 照片目錄

照片 1-1	第二落（四知堂）的「楊姓系統紀念牌」	4
照片 1-2	楊石寧（楊應龍）上方標註「武畧郎存義官章」	5
照片 1-3	楊雲階、楊雲峯、楊雲漢上方各標註清朝文武秀才	5
照片 1-4	楊步升上方標註清朝文秀才	6
照片 1-5	《高雄市右昌楊家族譜》封面	7
照片 1-6	位於高雄市燕巢區深水三信墓園的楊家祖墳（民國 95 年完成）	7
照片 1-7	訪談楊家第十代楊景行	8
照片 1-8	訪談古厝歷年修繕過程	8
照片 1-9	先訂定基準高度再做立面測繪	9
照片 1-10	現場測繪記錄	10
照片 1-11	木作匠師描繪木雕文物	10
照片 1-12	空拍機操作	10
照片 1-13	大木匠師檢測損壞程度	10
照片 1-14	水準儀量測高程	10
照片 1-15	測繪立面草圖	10
照片 1-16	修復及再利用計畫研究流程圖	12
照片 1-17	第三落（兄弟同科）立面現況	16
照片 2-1	金路旁大溝（民國 53 年/1964 年修建）	30
照片 2-2	三山國王廟前面的芋田	30
照片 2-3	楊水成開設碾米廠所使用的大米桶	37
照片 2-4	昭和 14 年楊亦安援中港 198 番魚塭地被日本海軍省徵收	38
照片 2-5	楊雲階 個人照	44
照片 2-6	楊雲階署名「萬丹魚夫」的書法遺作	44
照片 2-7	楊亦安於第三落（兄弟同科）前留影	45
照片 2-8	楊亦安 個人照	45
照片 2-9	昭和 11 年（1936 年）完工通往援中路的右昌街	46
照片 2-10	昭和 13 年（1938）完工的金路及排水溝	46
照片 2-11	連昌橋的橋頭柱標註「民國 35 年亦安造」	47
照片 2-12	昭和 21 年（1946 年）完成通往楠梓的「連昌橋」	47

照片 2-13	民國 35 年 (1946) 施工中的連昌橋.....	47
照片 2-14	楊仲鯨個人照.....	50
照片 2-15	楊仲鯨的特異風格及穿著.....	50
照片 2-16	楊仲鯨當選「第一號」縣長.....	51
照片 2-17	楊仲鯨當選縣長證書.....	51
照片 2-18	楊清溪個人照.....	53
照片 2-19	立川飛行學校留影.....	53
照片 2-20	楊清溪.....	53
照片 2-21	薩爾牟遜 A 型偵察機取名「高雄號」.....	53
照片 2-22	楊清溪接受獻花.....	54
照片 2-23	楊清溪(右)與楊肇嘉(左)合影.....	54
照片 2-24	迫降苗栗郡通宵海灘.....	54
照片 2-25	「高雄號」飛機墜落.....	54
照片 2-26	楠梓牛稠埔的楊清溪飛機墓.....	54
照片 2-27	燕巢深水三信墓園的楊清溪飛機墓.....	54
照片 2-28	楊亦安主持修建元帥廟 (民國 37 年).....	57
照片 2-29	元帥廟春祭祭品都是鮮花和水果.....	58
照片 2-30	右昌地區禁止中元普渡改為春秋二祭的宣傳單.....	58
照片 2-31	民國 35 年楊亦安捐款重建位於半屏山前的「解山王」.....	59
照片 2-32	兩次祭典時程表.....	60
照片 2-33	除夕準備祭品.....	60
照片 2-34	除夕團拜儀式.....	60
照片 2-35	楊景行代表擲杯.....	60
照片 2-36	除夕燃炮禮成.....	60
照片 2-37	收拾祭品.....	60
照片 2-38	108 年農曆 6 月 15 日團體祭典.....	60
照片 2-39	於第二落 (四知堂) 舉行祭祀.....	60
照片 3-1	在第一落 (倒座廳) 前的大合照 (民國 72 年).....	87
照片 3-2	第二落(四知堂).....	88
照片 3-3	第三落(兄弟同科).....	88

照片 3-4	第三落正門「兄弟同科」門額.....	89
照片 3-5	第二落（四知堂）後門「福星拱照」門額.....	89
照片 3-6	昭和 5 年（1930）楊水成辦理所有權保存登記的附圖.....	95
照片 3-7	立體空心彩繪人偶.....	96
照片 3-8	洗石子及彩瓷面磚.....	96
照片 3-9	和室障子門.....	96
照片 3-10	牆角上下砌磚不同.....	96
照片 3-11	樓板楹較粗較新.....	96
照片 3-12	日式和小屋組.....	96
照片 3-13	「聯芳號」雜貨店於民國 93 年拆除.....	100
照片 3-14	民國 53 年時右外護龍的山牆.....	107
照片 3-15	現況右外護龍二樓的位置.....	107
照片 3-16	正身右護龍側的脊堵有泥塑裝飾.....	110
照片 3-17	右護龍關刀拱的正拱前端有少許花紋.....	110
照片 3-18	左內護龍關刀拱有卷草紋.....	110
照片 3-19	正身右護龍側的圖案在外圍.....	111
照片 3-20	正身左護龍側的磚雕圖案在磚面.....	111
照片 3-21	右內護龍的水遮是階梯造型.....	111
照片 3-22	左內護龍的水遮呈現弧形上翹.....	111
照片 3-24	第三落（兄弟同科）前後門都有立門.....	112
照片 3-23	正廳大門內側.....	112
照片 3-25	左側門簷保存完整.....	113
照片 3-26	右側門簷破損後被削平.....	113
照片 3-27	玻璃瓶倒立的下門白.....	113
照片 3-28	正身門額「兄弟同科」.....	114
照片 3-29	左內護龍「種德」門額.....	114
照片 3-30	右內護龍「藏書」門額.....	114
照片 3-31	正身左次間牆面書卷泥塑.....	115
照片 3-32	正身右次間牆面書卷泥塑.....	115
照片 3-33	左內護龍正立面書卷泥塑.....	115

照片 3-34	左內護龍壁堵泥塑.....	116
照片 3-35	正身左護龍側一脊墜（螭龍懸書卷）.....	116
照片 3-36	正身右護龍側一脊墜（螭虎銜磬牌）.....	116
照片 3-37	明間中脊一彩繪八卦圖.....	117
照片 3-38	明間中脊兩端一彩繪圖案（吉祥如意）.....	117
照片 3-39	明間左次間側一壽屏隔板彩繪（顯祖）.....	117
照片 3-40	明間右次間側一壽屏隔板彩繪（榮宗）.....	117
照片 3-41	明間左次間側一壽屏隔板.....	118
照片 3-42	燈樑端部支撐底座.....	118
照片 3-43	正身左簷廊的門上裝飾板.....	118
照片 3-44	正身左簷廊的門上裝飾板.....	118
照片 3-45	左內護龍左側牆柱的櫃台腳.....	119
照片 3-46	右內護龍牆柱的櫃台腳.....	119
照片 3-47	正立面磚雕（撻角）位置圖.....	121
照片 3-48	左外護龍二樓入口左側壁飾一彩繪燒瓷立體人偶.....	121
照片 3-49	左外護龍室外梯及牆面彩瓷面磚.....	122
照片 3-50	明間大門的門聯.....	122
照片 3-51	明間後門的門聯.....	123
照片 3-52	左內護龍簷廊的門聯.....	123
照片 3-53	右內護龍簷廊的門聯.....	123
照片 3-54	明間通往左次間（前段）的門聯.....	124
照片 3-55	明間通往右次間（前段）的門聯.....	124
照片 3-56	明間通往左次間（後段）的門聯.....	124
照片 3-57	明間通往右次間（後段）的門聯.....	124
照片 3-58	左次間通往左稍間的門聯.....	125
照片 3-59	右次間通往右稍間的門聯.....	125
照片 3-60	右稍間大門的門聯.....	125
照片 3-61	右簷廊通往右外護龍的門聯.....	125
照片 3-62	副拱雕刻線條往上拉出兩朵卷草及一束流蘇.....	127
照片 3-63	二斗三拱在黑色襯托下顯露白描紅斗的立體感.....	127

照片 3- 64	正身的「出展起」側面造型.....	127
照片 3- 65	左內護龍的「出展起」側面造型.....	127
照片 3- 66	「高雄號」飛機機翼蒙皮.....	128
照片 4- 1	第三落（兄弟同科）正身及內護龍的屋頂鳥瞰（古蹟範圍）.....	132
照片 4- 2	第三落（兄弟同科）前屋面現況.....	133
照片 4- 3	第三落（兄弟同科）後屋面現況.....	133
照片 4- 4	左稍間後屋面現況.....	133
照片 4- 5	明間屋脊現況.....	133
照片 4- 6	右山牆簷口泥塑現況.....	134
照片 4- 7	明間養瓦曾刷塗黃色漆料.....	134
照片 4- 8	右內護龍屋頂陰坡現況.....	135
照片 4- 9	右內護龍脊堵有破損的泥塑.....	135
照片 4- 10	右內護龍左馬背、水遮現況.....	135
照片 4- 11	左內護龍陰坡現況.....	135
照片 4- 12	左外護龍前段屋頂的屋瓦破碎.....	136
照片 4- 13	左外護龍中段屋頂陽坡下垂.....	136
照片 4- 14	左外護龍中段屋頂陽坡下方現況.....	136
照片 4- 15	左外護龍中段屋頂的陰坡現況.....	136
照片 4- 16	左外護龍中段與二樓外牆交接處破瓦散落.....	136
照片 4- 17	二樓的瓦隴上方加築紅磚.....	136
照片 4- 18	正廳檁木縱向劈裂現況.....	140
照片 4- 19	正廳中脊木縱向劈裂現況.....	140
照片 4- 20	右稍間屋頂滲水造成檁木水漬產生.....	140
照片 4- 21	左次間與左稍間簷檁端部蟲蛀.....	140
照片 4- 22	簷廊出展斗座開裂現況.....	140
照片 4- 23	簷廊出展斗座破損現況.....	140
照片 4- 24	正身封簷板右側現況.....	140
照片 4- 25	正身封簷板左側現況.....	140
照片 4- 26	左內護龍屋架現況.....	142
照片 4- 27	左內護龍大通、束木埋入壁面現況.....	142

照片 4-28	左內護龍簷檁端部現況.....	142
照片 4-29	左內護龍簷檁現況.....	142
照片 4-30	右內護龍現況天花板.....	143
照片 4-31	右內護龍第一架屋架現況.....	143
照片 4-32	右內護龍第二架中童柱現況.....	143
照片 4-33	第二架屋架前附壁柱現況.....	143
照片 4-34	第二架屋架後附壁柱有墊紅磚.....	144
照片 4-35	簷廊出拱現況.....	144
照片 4-36	廚房的屋架腐朽斷裂.....	145
照片 4-37	神明廳的檁木嚴重腐爛.....	145
照片 4-38	左外護龍後段房間的樓拱.....	145
照片 4-39	小客廳的樓拱木材蟲蛀及劈裂.....	145
照片 4-40	日式和小屋組屋架.....	145
照片 4-41	屋架木構件較粗.....	145
照片 4-42	第二支桁木有蟻道.....	146
照片 4-43	簷廊桁木破損狀況.....	146
照片 4-44	左稍間樓拱用塑膠布包覆.....	153
照片 4-45	右稍間客廳的天花板嚴重受潮.....	153
照片 4-46	左內護龍未設天花板.....	155
照片 4-47	右內護龍的棟架.....	155
照片 4-48	左外護龍簷廊天花板全部破.....	155
照片 4-49	左外護龍神明廳的天花板全部垂落.....	155
照片 4-50	左外護龍第五間天花板有蟻道.....	155
照片 4-51	小客廳內側牆角白蟻窩.....	155
照片 4-52	第三落（兄弟同科）正立面現況.....	159
照片 4-53	第三落（兄弟同科）左次間斗仔砌槌角.....	159
照片 4-54	左稍間正立面外牆下堵破損.....	159
照片 4-55	右稍間正立面外牆下堵改磨石子.....	159
照片 4-56	第三落（兄弟同科）背立面現況.....	160
照片 4-57	第三落（兄弟同科）背立面明間與左次間交界處現況.....	160

照片 4- 58	正身右立面斗仔砌磚非原始建材.....	161
照片 4- 59	正身左立面外牆維持原貌.....	161
照片 4- 60	左內護龍外觀正立面現況.....	163
照片 4- 61	左內護龍外觀背立面現況.....	163
照片 4- 62	左內護龍右側牆面的橫向檁木.....	163
照片 4- 63	左內護龍右側牆下段砌磚.....	163
照片 4- 64	左內護龍左立面現況.....	163
照片 4- 65	左內護龍左立面下段現況.....	163
照片 4- 66	右內護龍正立面現況.....	164
照片 4- 67	右內護龍背立面現況.....	164
照片 4- 68	右內護龍左立面現況.....	164
照片 4- 69	右內護龍右立面現況（無牆）.....	164
照片 4- 70	左外護龍正立面現況.....	165
照片 4- 71	左外護龍背立面現況.....	165
照片 4- 72	左外護龍右立面現況.....	165
照片 4- 73	左外護龍左立面現況.....	165
照片 4- 74	正立面外牆洗石子工法.....	167
照片 4- 75	背立面的書房外牆有裂縫.....	167
照片 4- 76	左立面外牆粉刷層風化.....	167
照片 4- 77	右立面多道水泥粉刷層裂縫.....	167
照片 4- 78	左次間牆面水泥粉光.....	168
照片 4- 79	左次間壁面土塊磚外露.....	168
照片 4- 80	左稍間西向牆嚴重膨拱突出.....	168
照片 4- 81	左稍間西向牆膨拱處下方的裂縫.....	168
照片 4- 82	第三落（兄弟同科）明間左牆有壁癌現象.....	168
照片 4- 83	第三落（兄弟同科）明間右牆現況.....	168
照片 4- 84	右次間四面牆壁皆有壁癌.....	169
照片 4- 85	右稍間室內牆面貼壁磚.....	169
照片 4- 86	左內護龍北面牆佈滿裂縫.....	169
照片 4- 87	左內護龍南面牆污損.....	169

照片 4- 88	左內護龍西面牆門上方及棟架上下都有裂縫 .....	169
照片 4- 89	左內護龍東面牆裂縫.....	169
照片 4- 90	南面牆下堵磨石子、上堵壁磚.....	170
照片 4- 91	北向原有棟架以夾板包覆.....	170
照片 4- 92	西面牆上堵磁磚、下堵二丁掛.....	170
照片 4- 93	東面牆下堵磨石子、上堵壁磚.....	170
照片 4- 94	左外護龍第三間東面牆崩塌.....	171
照片 4- 95	左外護龍神明廳東面牆樹根攀附.....	171
照片 4- 96	神明廳北面牆左上角龜裂.....	171
照片 4- 97	小客廳北面牆油漆嚴重剝落.....	171
照片 4- 98	左外護龍第四間西向牆破損處.....	171
照片 4- 99	左外護龍入口門柱的蟻道.....	171
照片 4- 100	二樓北面牆有門框形裂縫.....	171
照片 4- 101	左外護龍二樓的西面牆裂縫.....	171
照片 4- 102	正廳大門下緣磨損缺口.....	180
照片 4- 103	大門門鉞及門環鏽蝕.....	180
照片 4- 104	明間大門有連楹和門簷的組立構造.....	181
照片 4- 105	門簷及栓桿位置相抵觸.....	181
照片 4- 106	明間後門增設鋁百葉門.....	181
照片 4- 107	左次間的窗戶玻璃脫落.....	181
照片 4- 108	左稍間門板蟲蛀破壞.....	181
照片 4- 109	左次間門板下緣腐朽及老鼠啃咬.....	182
照片 4- 110	右稍間門框被老鼠咬破洞.....	182
照片 4- 111	往左護龍板門脫落以木板頂住.....	182
照片 4- 112	往右護龍板門油漆剝落.....	182
照片 4- 113	簷廊通往左過水廊的門板全毀.....	182
照片 4- 114	玻璃瓶倒立的下門白.....	182
照片 4- 115	左內護龍的門板貼鐵板.....	183
照片 4- 116	左內護龍背立面窗戶保存良好.....	183
照片 4- 117	右內護龍室內左右拉門.....	183

照片 4- 118	右內護龍的左右拉窗.....	183
照片 4- 119	左立面的窗框為磨石子造.....	184
照片 4- 120	背立面的窗框是水泥製.....	184
照片 4- 121	單扇門全毀倒在地面.....	184
照片 4- 122	室內拉門整片脫落.....	184
照片 4- 123	二樓的木製兩戶全毀.....	184
照片 4- 124	二樓大門洋式風格.....	184
照片 4- 125	內埕地坪現況.....	194
照片 4- 126	內埕地坪裂縫.....	194
照片 4- 127	簷廊與左內護龍簷廊地坪交界處.....	195
照片 4- 128	簷廊地坪以清水磚立砌收邊.....	195
照片 4- 129	正廳的六角磚地坪.....	195
照片 4- 130	右內護龍與簷廊交界的地坪.....	195
照片 4- 131	左稍間的六角形地磚污損.....	195
照片 4- 132	右次間地坪狀況良好.....	195
照片 4- 133	左內護龍地坪現況為水泥粉光.....	196
照片 4- 134	右護龍室內地坪.....	196
照片 4- 135	天井的植物根部深入磚縫.....	197
照片 4- 136	正廳前面簷廊尺磚表面風化不平.....	197
照片 4- 137	一樓小客廳樓拱腐爛.....	197
照片 4- 138	二樓大門前的地坪嚴重龜裂.....	197
照片 4- 139	左外護龍的室外梯.....	201
照片 4- 140	綠釉磚和竹節造型欄杆.....	201
照片 4- 141	右稍間的木梯.....	201
照片 4- 142	左外護龍的鐵梯.....	201
照片 4- 143	污水彙集至內埕水溝排出.....	202
照片 4- 144	左內護龍外側排水溝覆蓋尺磚.....	202
照片 4- 145	左外護龍天井兩側都有水溝.....	202
照片 4- 146	後院的排水溝位置.....	202
照片 5- 1	「穎川」堂號.....	217

照片 5-2	「弘農」堂號.....	217
照片 5-3	「關西」堂號.....	217
照片 5-4	「下邳」堂號.....	217
照片 5-5	俞成霖古厝的右護龍已改成鐵厝.....	218
照片 5-6	俞成霖古厝的旗杆座夾杆石.....	218
照片 5-7	俞成霖古厝的燕尾已斷裂.....	218
照片 5-8	盛昌街 146 號林家古厝(林龍秋).....	218
照片 5-9	右昌街 187 巷 128 號古厝.....	220
照片 5-10	右昌街 187 巷 138 號古厝.....	220
照片 5-11	右昌街 223 巷 18 號古厝.....	220
照片 5-12	右昌街 223 巷 65 號古厝.....	220
照片 5-13	右昌街 223 巷 32 弄 4 號古厝.....	220
照片 5-14	右昌街 223 巷 32 弄 6 號古厝.....	220
照片 5-15	右昌街 223 巷 24 弄 6 號古厝.....	220
照片 5-16	右昌街 337 巷 1 弄 16 號左側劉家.....	220
照片 5-17	右昌街 1 巷 184 號古厝.....	221
照片 5-18	右昌街 258 巷 17 號古厝.....	221
照片 5-19	加昌路 996 號斜對面的古厝.....	221
照片 5-20	盛昌街 170 號古厝.....	221
照片 5-21	藍昌路 34 號古厝.....	221
照片 5-22	盛昌街 216 巷 12 號古厝.....	221